

弊社製品に関する無償修理のお知らせ

弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
 このたびは弊社製品「WR250F用チタンラジエターガード」につきまして、多大なご迷惑をおかけしており深くお詫び申し上げます。
 現在、対策品の追加および損傷パーツの無償修理を弊社代理店・取扱店にておこなっております。
 ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、どうかご協力いただきますようお願いいたします。

不具合の部位	チタンラジエターガード左側・ワイヤーハーネス接触部分
不具合の内容	メインハーネスと接触し、ハーネスを損傷させる可能性があります
対策の内容	アルミ製ガードを追加して装着 損傷の可能性があるメインハーネスを交換
該当商品	WR250F 05～06 チタンラジエターガード WR2-007-02 WR250F 07～ チタンラジエターガード WR2-007-03 WR450F 05～06 チタンラジエターガード WR4-006-02
修理方法	最寄の弊社代理店・取扱店にお申し出ください。無償にて対策させていただきます。



対策ガードを写真の位置でラジエターLH上側ボルトで共締めしてください。

07～は一番上の穴を利用します

ご不明な点、詳細はリアルエキップまでお問い合わせください
 (対応時間) 月～金 9:00～18:00

リアルエキップ
 431-3107 静岡県浜松市東区笠井町1538-1
 電話番号 053-431-5006
 FAX番号 053-431-5010
 E-mail info@realequip.com